

Link do produktu: <https://www.cckomputery.pl/laptop-uszkodzona-matryca-p-5.html>



Laptop - Uszkodzona matryca-

Cena	123,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	USLUM01
Kod producenta	USLUM01

Opis produktu

Zakres usterek związanych z nieprawidłową pracą matrycy (podzielony obraz, martwe piksele, wypalone paski), jest tematem bardzo obszernym. Skupimy się więc jedynie na sklasyfikowaniu problemów, które pojawiają się w tej dziedzinie najczęściej.

Najpowszechniejsze błędy wyświetlania obrazu:

1. WYPALONE LINIE

Zupełnie inną przyczynę mają usterki związane z pionowymi, lub poziomymi cienkimi, równymi liniami, nie zmieniającymi się podczas dalszego użytkowania sprzętu. Są to błędy powstałe w uszkodzonych procesorach sterujących obrazem wewnątrz matryc i monitorów ciekłokrystalicznych. Są to uszkodzenia, których się nie naprawia.

2. MARTWE PIKSELE / SUBPIKSELE

Problem martwych pikseli również nie dotyczy samego komputera i jego karty graficznej, lecz wyłącznie matrycy lub monitora. Zjawisko to jest procesem nieodwracalnym. Pole o wielkości 1 piksela, które całkowicie przestało reagować na podawany z komputera obraz nazywane jest martwym pikselem, natomiast takie, które nie reaguje jedynie na niektóre składowe wyświetlanych barw nosi nazwę martwego subpiksela. Ponieważ usterka ta nie jest możliwa do naprawienia rozwiązaniem jest wymiana matrycy bądź tolerowanie występującego błędu wyświetlania obrazu.

Jeśli wystąpią w Państwa komputerach powyższe, bądź inne objawy, zachęcamy do skontaktowania się z serwisem celem jednoznacznego zdiagnozowania usterki oraz uzyskania propozycji ewentualnej naprawy.

Cena jest indywidualnie ustalana z klientem w zależności od modelu i stopnia uszkodzenia może się wahać od 80 do 150zł do ceny należy doliczyć cenę matrycę około od 250 do 450zł

Diagnoza jest darmowa.

Wysyłkę do serwisu ponosi Klient. Naprawiony towar wysyłamy na nasz koszt.

Jeśli klient nie wyrazi chęci naprawy klient ponosi koszt manipulacyjny w wysokości 40PLN